Werkzaamheden: Hogedruk reinigen

Type oplossing: PBM

Als het gaat om gevaarlijke stoffen moeten de spuitlaarzen of veiligheidslaarzen met overzetkappen bestand zijn tegen de eigenschappen van het te verwijderen vuil en de toevoegmiddelen in het spuitwater;
De fabrikant/leverancier kan informatie aanleveren over spuitlaarzen of overzetkappen die bestand zijn tegen de betreffende stoffen.

Draagvoorschrift
De spuitlaarzen moeten onder de broekspijpen van een spuitpak worden gedragen.

Inspectie en onderhoud
Spuitlaarzen moeten geregeld gereinigd en geïnspecteerd worden op slijtage en lekkage. Het is aan te bevelen dat spuitlaarzen dagelijks, voorafgaand aan de HD-werkzaamheden, visueel worden geïnspecteerd. Het is de verantwoordelijkheid van de werkgever om een reinigings-, inspectie- en onderhoudsprogramma op te stellen, in overeenstemming met de voorschriften van de leverancier, en dit programma ook uit te voeren.