

Werkzaamheden: [Hogedruk](#)
[reinigen](#)

Type oplossing: Organisatorisch

De opdrachtgever moet aangeven welke stoffen in het object aanwezig zijn. Op grond daarvan wordt bij voorkeur in een samenwerking tussen de werkvoorbereiding van de opdrachtgever en de werkvoorbereiding van het reinigingsbedrijf een werkvergunning of werkopdracht opgesteld.

- In de werkvergunning of werkopdracht is ondermeer geregeld: welke druk, welke afstand, welke PBM's, eventuele maatregelen tegen explosiegevaar, hoe en waar afvalwater af te voeren.
- De werkvergunning leidt tot werkmap/schriftelijke werkinstructie en zo nodig een materiaalbegeleidingskaart voor een object dat naar de spuitplaats gaat.
- De werkvergunning of werkopdracht is de basis voor werkbepreking voordat de klus start. ('Start van het werk-gesprek' of besprekingen met een andere benaming).
- Als de werkvergunning of werkopdracht voor een werkzaamheid met hoge druk niet aanwezig is en/ of niet besproken is, dan kan niet met het werk begonnen worden.

Zie ook de oplossingen: [Taak risico analyse \(TRA\)](#) en [LMRA](#).
