

Werkzaamheden: [Hogedruk](#)
[reinigen](#)

Type oplossing: PBM

Afhankelijk van de te verrichten werkzaamheid wordt bij mogelijke blootstelling aan gevaarlijke stoffen een overall of een spuitpak gedragen. De werkvergunning of werkopdracht, of de werkprocedure van het reinigingsbedrijf geeft daar uitsluitsel over. Binnen de afzetting (op 6 meter afstand) zijn de PBM (zoals de beschermende kleding) verplicht, buiten de afzetting niet.

Een spuitpak moet volledige bescherming geven tegen nat worden en moet bestand zijn tegen:

- het opspattend spuitwater;
- het product (vervuiling) dat door het reinigen vrijkomt;
- de eventuele toevoegmiddelen bij het spuitwater.

Selectie

Bij de selectie van een spuitpak moet zorgvuldig gekeken worden naar de aard en de omstandigheden van de HD-werkzaamheden. Met name de chemicaliën waaraan men bloot staat zijn bepalend voor de keuze van het juiste spuitpak. De leverancier van spuitpakken kan hierover informatie verschaffen. De spuitpakken moeten als het gaat om gevaarlijke stoffen voldoen aan EN 943-1 en 14605 en zijn CE-gemarkeerd.

Draagvoorschrift

De broekspijpen van een spuitpak moeten over de spuitlaarzen worden gedragen.

Inspectie en onderhoud

Spuitpakken die hergebruikt worden moeten geregeld gereinigd en geïnspecteerd worden op slijtage en lekkage. Bij schade aan de kleding dient het PBM te worden vervangen. Het is de verantwoordelijkheid van de werkgever om een reinigings-, inspectie- en onderhoudsprogramma op te stellen, in overeenstemming met de voorschriften van de leverancier, en dit programma ook uit te voeren.
